



Desprendimiento parcial de la puerta abatible de un almacén



Alerta QSE

Código No Conformidad asociada: NC2017000872

Este documento contiene información de carácter público y tiene como objeto el compartir las lecciones aprendidas a raíz de incidentes o situaciones de riesgo y que pueden ser de interés para los trabajadores del sector en el que opera Acciona Energía.

Este documento puede sufrir futuras actualizaciones motivadas por la recogida y análisis de una mejor información, por el propio avance de la técnica y las medidas propuestas, etc... Por este motivo, es importante consultar a Acciona Energía sobre la última versión de las Alertas emitidas.

ALCANCE

- Mundial Local. País:
- Todos los Negocios Construcción Producción
- Todas las Tecnologías Eólica Hidráulica Termoeléctrica
- Fotovoltaica Alta Tensión
- Otros. Especificar:

HECHOS

Parque Eólico de Acciona Energía, febrero 2017.

Durante la apertura de la puerta abatible de un almacén de parque se produjo la rotura de una de las bisagras de sujeción y en consecuencia el desprendimiento parcial de la puerta sin llegar a salirse de los raíles. No hubo daños personales ni materiales.

LECCIONES APRENDIDAS

- Establecer un programa de mantenimiento periódico de las puertas abatibles que contemple la verificación del estado general del mecanismo de apertura (bisagras, contrapesos, sirgas,...).
- Las puertas abatibles deben disponer de un sistema de retención en posición abierta que evite su desprendimiento intempestivo en caso de fallo mecánico de alguno de los componentes del mecanismo de apertura.
- No realizar maniobras de carga-descarga de vehículos en la proyección vertical de las puertas abatibles.

